

服务需求

使用普发真空服务

您有一个技术问题并需要得到支持、想要一份服务报价或想要使用某一特定服务 - 那么请使用我们的在线表格。

我们建议采用以下步骤，以确保服务流程快速、顺利地进行：


1. 填写在线服务请求。

<https://vsm.pfeiffer-vacuum.com/en/rma#/request>



您的请求将被发送至您所在国家/地区的服务中心。

您的请求副本（包括一个票号）将通过电子邮件被发送给您



2. 您将收到当地普发真空服务中心的反馈

PFEIFFER  VACUUM


PFEIFFER  VACUUM

服务需求


使用普发真空服务

如果您想寄送产品，请记得将污染声明打印出来并签名，然后寄给普发真空 Pfeiffer Vacuum。提交在线服务请求后，您将收到通过电子邮件发送的一份预填写好的声明。


另请注意以下步骤：




3. 根据污染声明中的要求准备产品以进行安全运输



4. 将污染声明贴在运输纸箱的外面



5. 现将您的产品发送到您当地的服务中心
(您将通过电子邮件收到送货地址)



6. 您将收到普发真空的反馈

PFEIFFER VACUUM

PFEIFFER VACUUM